



**INFORME DE LA INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DEL  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
RESPECTO AL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Fecha: 22 septiembre de 2017.

Escuela, Centro o Unidad: C.E.C.Y T. No. 2 " MIGUEL BERNARD"  
Ubicación: Av. 661, S/N, San Juan de Aragón V Sección  
Director: M. en E. Pedro Lule López

Resultado de la revisión.


- I. De acuerdo a la revisión se identifica que las vialidades peatonales y vehiculares inmediatas a la Unidad: Sin problemas de accesibilidad.
- II. Las edificaciones colindantes a la Unidad se observan: Sin problema
- III. La inspección visual de las condiciones de las instalaciones exteriores de la Unidad se muestran: Sin problema de accesibilidad.
- IV. Los inmuebles revisados:

Tipo de inmueble	Situación física (*)
Hangar	En condiciones de uso
Gobierno	En condiciones de uso
Aulas	En condiciones de uso
Laboratorios 1	En condiciones de uso
Talleres y Laboratorios	Sin condiciones de uso en el área de hidroneumática
Talleres	En condiciones de uso
Alberca	Sin condiciones de uso
Cae	En condiciones de uso
Gimnasio	En condiciones de uso

\* En condiciones de uso o sin condiciones de uso

Recomendaciones generales

Realizar las reparaciones menores abonando las áreas respectivas.



ESCUELA SUPERIOR DE  
INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
ZACATENCO  
DIRECCION

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA  
Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO  
DIRECCION

SECRETARIA EJECUTIVA

Ing. Luis Ignacio Espino Márquez  
Director de la ESIA Zacatenco

M. en E. Ricardo Rivera Rodríguez  
Director de la ESIA Tecamachalco

Ing. Arq. Suylán Wong Pérez  
Secretaria Ejecutiva POI-IPN